


DIN 128B

Шайба пружинная волнистая. Форма В

Нержавеющая сталь А2 (АISI 304)/А4 (АISI 316)

| Для резьбы | Вес 100 шт./кг | d1 min. | d2 max | h min. | h max | s | b | |
|------------|----------------|---------|--------|--------|-------|-----|-----|------|
| В 4 | 0,020 | 4,1 | 7,6 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 1000 |
| В 5 | 0,029 | 5,1 | 9,2 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1000 |
| В 6 | 0,032 | 6,1 | 11,8 | 2,0 | 2,2 | 1,3 | 2,5 | 1000 |
| В 8 | 0,076 | 8,2 | 14,9 | 2,45 | 2,75 | 1,6 | 3,0 | 1000 |
| В 10 | 0,200 | 10,2 | 18,1 | 2,85 | 3,15 | 1,8 | 3,5 | 1000 |
| В 12 | 0,300 | 12,2 | 21,1 | 3,35 | 3,65 | 2,1 | 4,0 | 500 |
| В 16 | 0,600 | 16,2 | 27,4 | 4,5 | 5,1 | 2,8 | 5,0 | 250 |



DIN 137A

Шайба выпуклая. Форма А

Нержавеющая сталь А2 (АISI 304)/А4 (АISI 316)

| Для резьбы | d1 | d2 | h min. | h max | s | |
|------------|------|------|--------|-------|------|------|
| А 1,2 | 1,3 | 3,0 | 0,35 | 0,7 | 0,2 | 1000 |
| А 1,4 | 1,5 | 3,0 | 0,4 | 0,8 | 0,25 | 1000 |
| А 1,7 | 1,8 | 4,0 | 0,45 | 0,9 | 0,25 | 1000 |
| А 2 | 2,2 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 1000 |
| А 2,3 | 2,5 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 1000 |
| А 2,6 | 2,8 | 5,5 | 0,55 | 1,1 | 0,3 | 1000 |
| А 3 | 3,2 | 6,0 | 0,65 | 1,3 | 0,4 | 1000 |
| А 3,5 | 3,7 | 7,0 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | 1000 |
| А 4 | 4,3 | 8,0 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 1000 |
| А 5 | 5,3 | 10,0 | 0,9 | 1,8 | 0,5 | 1000 |
| А 6 | 6,4 | 11,0 | 1,1 | 2,2 | 0,5 | 500 |
| А 7 | 7,4 | 12,0 | 1,2 | 2,4 | 0,5 | 500 |
| А 8 | 8,4 | 15,0 | 1,7 | 3,4 | 0,5 | 500 |
| А 10 | 10,5 | 18,0 | 2,0 | 4,0 | 0,8 | 500 |