


DIN 128B

Шайба пружинная волнистая. Форма В

Нержавеющая сталь А2 (АISI 304)/А4 (АISI 316)

Для резьбы	Вес 100 шт./кг	d1 min.	d2 max	h min.	h max	s	b	
В 4	0,020	4,1	7,6	1,2	1,4	0,8	1,4	1000
В 5	0,029	5,1	9,2	1,5	1,7	1,0	1,8	1000
В 6	0,032	6,1	11,8	2,0	2,2	1,3	2,5	1000
В 8	0,076	8,2	14,9	2,45	2,75	1,6	3,0	1000
В 10	0,200	10,2	18,1	2,85	3,15	1,8	3,5	1000
В 12	0,300	12,2	21,1	3,35	3,65	2,1	4,0	500
В 16	0,600	16,2	27,4	4,5	5,1	2,8	5,0	250



DIN 137A

Шайба выпуклая. Форма А

Нержавеющая сталь А2 (АISI 304)/А4 (АISI 316)

Для резьбы	d1	d2	h min.	h max	s	
А 1,2	1,3	3,0	0,35	0,7	0,2	1000
А 1,4	1,5	3,0	0,4	0,8	0,25	1000
А 1,7	1,8	4,0	0,45	0,9	0,25	1000
А 2	2,2	4,5	0,5	1,0	0,3	1000
А 2,3	2,5	5,0	0,5	1,0	0,3	1000
А 2,6	2,8	5,5	0,55	1,1	0,3	1000
А 3	3,2	6,0	0,65	1,3	0,4	1000
А 3,5	3,7	7,0	0,7	1,4	0,4	1000
А 4	4,3	8,0	0,8	1,6	0,5	1000
А 5	5,3	10,0	0,9	1,8	0,5	1000
А 6	6,4	11,0	1,1	2,2	0,5	500
А 7	7,4	12,0	1,2	2,4	0,5	500
А 8	8,4	15,0	1,7	3,4	0,5	500
А 10	10,5	18,0	2,0	4,0	0,8	500